

令和5年度 事故発生記録一覧表 (目標 5件以内)

令和5年1月以降

番号	発生日	運転者	累計	事故現場	車番	相手の有無	原因	事故状況
1	R5.1.28		1	芝公園料金所付近	郡山200 か274実車	無	注意不足	首都高料金所(左側)に進入する際に接触しそうになったため、 バック して右側に入り直した際、右側のミラーを接触させた
2	R5.2.21		1	猪苗代町三郷下大作	郡山200 あ114実車	無	前方不注意	配車地を出発する際に右側の自家用車に気を取られ、前方の雪の山にフロント左バンパーをぶつけて破損した。
3	R5.4.19		1	大沼郡金山町越川字中ノ沢地内	郡山200 か205空車	無	前方不注意	只見駅から柳津駅までの回送中、渡橋中に左へ寄って走行していたところ、左のミラーが何かに当たってミラーカバーを損傷した。
4	R5.5.7		1	郡山市湖南町赤津山根付近	郡山200 か205実車	無	油断と過信	キャンプ場駐車場より出発した際、左折時に左の後方がギリギリになり、車両を振ったときに右のフロントバンパーを接触させた。
5	R5.5.13		1	東京大学本郷キャンパス内	白河200 か6空車	無	注意不足	ロータリー内でバス前方左側バンパー部を接触 ドア開閉スイッチを破損した
6	R5.7.22		2	ホテル日航成田	郡山200 か232実車	有	安全不確認	フロント前に乗降中のバスが停車しており、誘導中下屋に気を取られてハンドルを大きく切りすぎ、シャトルバスのミラーに左後方を接触した。
7	R5.8.7		1	磐梯吾妻スカイライン	郡山210 う11実車	無	確認不足	浄土平に行く途中勾配のきつい急カーブで停車、やむを得ずバックしたがその際注意不足でバックしすぎて、バスの右後方をガードロープに接触させた
8	R5.8.23		1	県道17号線文化通付近交差点	郡山200 か244空車	有	左折時の巻き込み安全不確認	文化センターに向かう際、文化通に入る左折時に後部タイヤ付近に自転車が入り込んできて接触した。
9	R5.9.7		1	東京ベイ横浜 駐車場出口付近	郡山200 か205空車	無	左右間隔及び障害物の確認不足、速度調整不足	ホテルの駐車場に出口側を開けてもらい入場する際、右側の植込、縁石を期にしすぎて右側ミラーに注意をとられ、左側ミラーを鉄柱部分に当て、破損した。
10	R5.11.8		1	猪苗代町土津神社前路上	福島200 か2131実車	無	確認不足	神社にて、降車のみ神社入口付近にて行った際 バック 時に電柱についている標識と接触した。標識の一部が曲り、バス左上後方部分にかすり傷がついた
11	R5.11.11		2	埼玉県東松山市	郡山200 か244実車	無	確認不足	旅館の駐車場に バック で入れる際に向かいの倉庫の扉の下になった踏み台にバスの右前下を接触させた。